


Les adultes, en particulier les personnes retraitées, utilisent facilement un autocar pour des sorties récréatives ou touristiques.

Certains accidents, comme celui survenu en Gironde à Puisseguin, ont montré que la méconnaissance des systèmes de sécurité a amplifié le nombre de victimes.



Demi-journée d'information

Public : Tout public (30 à personnes)

Lieu : Salle et parking

Matériel : Ordinateur – Projecteur vidéo - Autocar

Déroulement : Deux séquences distinctes, la première dans un autocar et la seconde en salle.

Première partie dans le car



Dans l'autocar mis à disposition, on effectue une première évacuation sans consigne et sans l'aide du conducteur.

De retour dans le véhicule, on discute sur les problèmes rencontrés et la manière de les éviter. Puis on présente les éléments de sécurité et la manière de sortir du car en ordre et sans gêne.

Deuxième partie en salle

Présentation d'un diaporama retraçant l'accident de Puisseguin où 41 personnes sur 47 ont péri :

- situation de l'accident,
- causes de l'accident,
- réaction des passagers et du conducteur,
- modifications techniques à apporter,
- comportement des passagers à améliorer.



Ce diaporama est réalisé d'après le rapport d'accident du BEA-TT (Bureau d'Etude des Accidents – Transports Terrestres). Il est suivi d'une discussion avec le public.